

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第四批办理情况）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实
1	DZY2102104090003	昆明市盘龙区金色交响家园小区有7个垃圾桶集中设置，垃圾乱丢且未分类，垃圾桶缺少桶盖，臭味扰民。	昆明市盘龙区	土壤	经昆明市组织核实：部分垃圾桶桶盖缺失，摆放位置不规范。	部分属实
2	DZY2102104090004	昆明滕方建材有限公司（位于昆明市晋宁区工业园区晋城基地）无环评审批手续，在已被关停的金华岩空心砖厂基础上非法扩建砖窑进行生产。	昆明市晋宁区	其他污染	经昆明市组织核实：该企业有环评审批手续，新建隧道窑没有超出晋宁区工业园区规划红线范围，没有突破可行性研究报和环境影响评价报告审批范围。	不属实
3	DZY2102104090005	昆明市盘龙区西园寺铁路汽修厂旁，长期有人私自拆解报废汽车，汽车堆放处油污满地，存在土壤污染风险；拆解时，电焊等产生的废气危害周边群众，督察组入驻云南前，此报废汽车厂停工，并于门口悬挂停车场及汽车出租招牌以掩盖事实。	昆明市盘龙区	土壤、大气	经昆明市组织核实：1.昆明市盘龙区西园寺铁路汽修厂旁长期私自拆解报废汽车的地点名称为那架连接报废汽车回收点，无废旧汽车回收、贮存、拆解资质，未落实环保相关措施；2.回收点内汽车堆放处油污满地，未采取防扬散、防渗漏措施；3.拆解时，电焊等产生的废气未收集处置；4.回收拆解点悬挂停车场及汽车出租招牌。	部分属实
4	DZY2102104090006	昆明市官渡区关上实验小学（湾流海校区）背后没有大型垃圾站，垃圾堆选址不合理且无正规手续，常年堆放垃圾滋生蚊蝇产生异味，渗滤液排至附近臭水沟；垃圾池旁臭水沟无人清理，散发异味影响师生学习生活，半月前，曾发生一起学生集体细菌感染事件，举报人认为该事件与垃圾池有关。	昆明市官渡区	土壤、大气	经昆明市组织核实：湾流海片区垃圾中转站存在堆放垃圾滋生蚊蝇产生异味现象，但投诉的选址不合理、渗滤液臭水沟无人清理、关上实验小学（湾流海校区）集体细菌感染不属实。	部分属实
5	DZY2102104090007	昆明市官渡区云南街道关上实验小学湾流海校区与校区旁垃圾中转站同一地址，垃圾产生臭味，校区正门处有积水且杂草丛生，散发臭味，宝象河在雨季水量较大时未能及时清淤，常与垃圾中转站堆放的垃圾混合。	昆明市官渡区	大气、土壤	经昆明市组织核实：湾流海片区垃圾中转站存在堆放垃圾产生异味现象；校区正门属于规划未建设完成道路，有部分杂草和积水，目前已进行清理；不存在宝象河雨季水量较大时与中转站堆放的垃圾混合的现象。	部分属实
6	DZY2102104090011	位于昆明市五华区丰乐街28号附近的安泰汽车维修厂和南汽车修理厂于近期夜间喷漆并直排废气、废水，类化工厂内几家汽修企业也存在类似问题。	昆明市五华区	水、大气	经昆明市组织核实：投诉区域内共有4家汽车维修厂，分别是昆明市安泰汽车维修有限公司、云南南汽车管业有限公司、昆明市五华区飞鹰汽车维修厂、昆明市五华区小轿汽修厂；4家修理厂不存在夜间喷漆的现象，仅有地面冲洗废水，经检测达标；其余3家无废水外排，经监测，废气、噪音达标，存在危废贮存不规范的现象。	属实
7	DZY2102104090012	昆明市官渡区湾流海实验小学旁的垃圾中转站，选址不合理，清运不及时产生严重异味，危害学校师生和周边居民身体健康；曾多次向官渡区城市环境卫生管理部门反映，回复称于2021年3月搬迁，但至今未搬迁。	昆明市官渡区	大气、土壤	经昆明市组织核实：湾流海片区垃圾中转站存在堆放垃圾产生异味现象；不存在选址不合理的现象；至投诉当日确实未搬迁。	部分属实
8	DZY2102104090013	昆明市西山区紫雲路宏安厂周边，路面积存物、垃圾多，扬尘大，雨天雨积水，水沟堵塞积水，长期设置的蓝色施工围挡影响居民出行。	昆明市西山区	大气、土壤	经昆明市组织核实：该路段路面无杂物、垃圾，每天有2-3名保洁人员负责清扫；路面为沥青路面，不存在雨天积水、路面泥泞；蓝色施工围挡对交通通行影响且存在破损、围挡内有垃圾。	部分属实
9	DZY2102104090017	昆明市官渡区关上实验小学湾流海校区旁垃圾站选址不合理，垃圾清运不及时，恶臭影响学生健康。	昆明市官渡区	土壤	经昆明市组织核实：湾流海片区垃圾中转站存在堆放垃圾未及时清运产生异味现象。	部分属实
10	DZY2102104090020	云南京源实业有限公司（位于昆明市官渡区大板桥工业园）违法获取环评批复，环评通过环保验收不属实；循环水直排生活污水管道不属实，2.无组织排放属实，饲料车间存在粉尘收集不全，除尘效果不好，经环评验收设施清理不及时的问题，饲料车间有大包粉尘；3.扬尘车间没有配备建设集气罩和粉尘收集处理设施，车间集气罩及地面有较多粉尘。	昆明市官渡区	水、大气	经昆明市组织核实：1.违法获取环评批复、环评通过环保验收不属实；循环水直排生活污水管道不属实，2.无组织排放属实，饲料车间存在粉尘收集不全、除尘效果不好、经环评验收设施清理不及时的问题，饲料车间有大包粉尘；3.扬尘车间没有配备建设集气罩和粉尘收集处理设施，车间集气罩及地面有较多粉尘。	部分属实
11	DZY2102104090022	两年来，收废地产业在昆明市盘龙区马家营城中村改造项目无证施工，噪音、扬尘和夜间工地灯光影响居民生活。	昆明市盘龙区	噪音、大气	经昆明市组织核实：1.该项目尚未取得施工许可证；2.该项目存在局部棚土覆盖不到位、道路洒水保洁不到位的问题；3.该项目产生的噪音、强光等会影响周边居民生活。	部分属实
12	DZY2102104090027	昆明市五华区春晖十里悦郡小区15栋2单元楼消防设施水罐工作时发出刺耳噪音，影响居民生活。	昆明市五华区	噪音	经昆明市组织核实：昆明市五华区春晖十里悦郡小区15栋2单元楼消防设施水罐工作时发出噪音，存在一定影响。	属实
13	DZY2102104090028	昆明市西山区前山街道非收花园B栋和C栋住户将“楼下车库”私自改建为自住，并在露台修建厕所，生活污水直接排入雨水沟，导致雨季小区积水臭味严重。	昆明市西山区	水	经昆明市组织核实：1.发现B栋和C栋7户出租车房外租用于各种用途，有搭建卫生间情况，其污水已接入市政管道；2.周易卫生间有异味。	部分属实
14	DZY2102104090034	位于昆明市官渡区大板桥镇明善学校附近的金属加工小作坊（无门牌），噪音和锅炉烟气影响周边居民生活。	昆明市官渡区	噪音、大气	经昆明市组织核实：小作坊为昆明经开区阿拉鹏源钢厂，生产过程中产生噪音和锅炉烟气，影响周边居民生活。	属实
15	DZY2102104090035	昆明市官渡区尖六街道滇池华府悦园小区12号地块旁有一处约2000平方米白铁皮厂房，长期在12号地块东边排放绿色废水，该厂周边广告向入湖排污；厂内施工噪声常年扰民。	昆明市官渡区	水、噪音	经昆明市组织核实：尖六街道滇池华府悦园小区12号地块旁的白铁皮厂房内有6家工厂，均不产生废水，且该厂房未接入生活污水；该厂地势低洼，厂房周边自然形成雨水沟，沟内有积水；前期厂房改造有施工噪声，现在改造已完成，厂房内机器运转存在噪音。	部分属实
16	DZY2102104090036	昆明市官渡区碧桂园小区附近的垃圾中转站臭味扰民。	昆明市官渡区	大气	经昆明市组织核实：该中转站未建成，尚未投入使用，不存在中转站臭味扰民情况，该垃圾中转站基础配套设施，建设符合规划标准要求。	不属实
17	DZY2102104090037	昆明市安宁市敬业钢铁有限公司长期非法排污，1.企业生产时，产生的工业废气有臭鸡蛋和硫磺气味；因厂区除尘设备老旧且无除尘设备，生产时粉尘满天，覆盖在农作物叶片上，严重影响厂区周边农作物生长；2.企业生产污水呈灰白色且有温度，污水通过小河偷排至螺蛳田；该企业还将螺蛳田中的水抽至水坑沉淀，严重影响水质水质，村民使用该水灌溉农田，导致农田污染；3.企业生产时产生的噪音污染严重，持续时间较长，严重影响周边居民日常生活；4.村民已多次举报，未得到有效解决，十余天前，昆明市生态环境局曾调查该企业，其违法排污行为有所收敛；5.该企业经常通过半夜偷运来应付日常检查。	昆明市安宁市	大气	经昆明市组织核实：1.昆明市安宁市敬业钢铁有限公司车间烟气排放口存在烟气污染物超标排放现象，企业生产过程出现粉尘外溢情况，无组织排放改造工作推进缓慢；2.存在污水排入雨水沟，通过一根地下钢管排至螺蛳田以及厂外农灌沟；3.企业生产时产生的噪音影响周边居民日常生活；4.存在违法排污行为。	部分属实
18	DZY2102104090040	昆明市寻甸县联合乡东河村东河两户两户买林场开发环境村林地在林种规划404亩耕地，同时，开发产生的扬尘影响周边生态环境和农作物生长。	昆明市寻甸县	大气、生态	经昆明市组织核实：投诉的两家采石场为寻甸县联合乡东河采石场、云南德盛建筑材料有限公司两家整合而成的云南德盛建筑材料有限公司，2016年因未办理林种变更手续在基本农田采石，2017年被寻甸县人民法院判决有关人员限期治理及罚金，同时，要求该企业对具备恢复条件的林地进行了植被恢复，昆明市有关部门2018年多次到现场核实，未发现新开挖面积，2021年4月11日，再次到现场进行核实，没有发现新的毁林违法行为，未发现开采，未见碎石粉砂等溢流，未见明显粉尘存在现场砂石料覆盖不全。	部分属实
19	DZY2102104090041	诺仕达公司在昆明市晋宁区环湖东路建设“古滇名城”住宅区，建设项目投占滇池水体，破坏滇池生态环境。	昆明市晋宁区	生态、水	经昆明市组织核实：古滇名城项目区内无投占滇池水体的住宅建设项目，项目建设手续齐全，符合滇池二级保护区以及三级保护区允许建设内容，项目区配套建设了截污管网，对污水进行全收集后进入捞鱼河污水处理厂处理。	不属实
20	DZY2102104090046	昆明市五华区红塔路的昆明卷烟厂烤烟叶产生异味（夜间尤其明显），影响周边居民生活。	昆明市五华区	大气	经昆明市组织核实：昆明卷烟厂打叶复烤车间在生产过程中无组织排放产生烟草气味。	属实
21	DZY2102104090047	昆明市盘龙区金家营德安巷附近一后街处两家废品回收站回收垃圾时污水横流，切割固废产生大量粉尘。	昆明市盘龙区	水、大气	经昆明市组织核实：德安巷附近一后街处有两家废品回收站，其中一家废品回收站无经营许可证，现场未发现污水横流现象，未发现切割固废物料的相关工具。	部分属实

22	D2YN2-0210409-0051	湖南瑞泰新材料有限公司（位于昆明市嵩明县将巴镇古城村委会八宝铺村三组）将厂房建在塘中，生产时排放废气，夜间施工噪声大。	昆明市嵩明县	大气、噪声	经昆明市组织核实：1.该厂为嵩明县建材材料厂，建设用地取得了不动产权证。2.该企业实行间歇性生产，经监测，生产及停产期间噪声均未超出《工业企业厂界噪声标准》昼间功能区限值标准。3.该企业无锅炉、无废气排放口，厂区内易产生扬尘物料全部置于大棚原料库内，未发现扬尘产生，生产时厂区内未见有扬尘产生。4.现场检查发现该企业生活污水排入外环境。	不属实																																																																
23	D2YN2-0210409-0053	昆明市五华区第十四中学的“招商雍和府”小区施工工地，从2020年4月至今一直连续夜间施工，产生的噪声严重影响居民。	昆明市五华区	噪声	经昆明市组织核实：“招商雍和府”根据施工工艺需要，自2020年6月以来，多次进行了夜间连续施工备案，但企业为加快施工进度，有时存在未备案的情况下，存在夜间22时以后连续施工的情况，引发噪声扰民问题。	属实																																																																
24	D2YN2-0210409-0054	昆明市安宁区安宁市街道福康社区（小区）居民生活污水未进入城市污水管网且无组织排放，在该小区一栋单元附近汇成污水渠。	昆明市安宁区	水	经昆明市组织核实：小区的居民生活污水已接入市政管网，一栋居民在自家阳台上私自搭建污水管网，导致部分生活污水排入小区背后露天污水渠。	部分属实																																																																
25	D2YN2-0210409-0056	2021年2月以来，位于昆明市盘龙区洋南立交附近地铁站旁的“龙泉古镇项目”和夜发地产的“微城小区”施工工地，夜间12点连续施工至次日清晨，施工噪声严重影响居民。	昆明市盘龙区	噪声	经昆明市组织核实：龙泉古镇项目自2020年10月以来长期停工，夜发地产的“微城小区”工地因混凝土浇筑连续施工存在夜间施工，已进行夜间施工备案，存在夜间施工噪声扰民问题。	部分属实																																																																
26	D2YN2-0210409-0057	昆明市西山区上园路三上三期建筑工程夜间断续施工，噪声扰民。	昆明市西山区	噪声	经昆明市组织核实：昆悦花园施工单位于4月8日中午14时开始浇筑14楼12层至夜间，造成噪声扰民，且未办理夜间施工情况说明，夜间施工登记备案案。	属实																																																																
27	D2YN2-0210409-0058	每日14时至22时，昆明市盘龙区翡翠湾小区附近沿河路段，广场舞噪声扰民。	昆明市盘龙区	噪声	经昆明市组织核实：盘龙区翡翠湾小区附近沿河路段有数处广场舞，声音较为嘈杂存在噪声扰民。	属实																																																																
28	X2YN2-0210409-0005	昆明市寻甸县冷水厂镇制浆造纸造成环境污染；安装碎石设备，产生噪声、扬尘污染。	昆明市寻甸县	大气、噪声	经昆明市组织核实：昆明市寻甸县冷水厂镇为寻甸县鑫农业发展有限公司，检查中未发现该企业环境违法行为，现场检查时该公司在草果四级采石场土地平整过程中，安装碎石设备进行碎石；约500吨砂石料露天堆放，未采取围挡、覆盖等有效的扬尘措施。	部分属实																																																																
29	D2YN2-0210409-0055	自2009年起，某某在昭通市镇雄县罗茨镇军备村的二级公路旁无证露天采石，产生大量粉尘并严重污染周边空气，粉尘沉降至附近河道后导致河水污染；夜间施工时造成噪声扰民。	昭通市镇雄县	大气、噪声	经昭通市组织核实：1.当事人曾雄县第一二轮对公路硬化工程第十九合同段项目负责人。2.该种无证露天采石行为属不合法，经现场调查，所反映的地点位于罗茨镇军备村瓦厂村民小组（二级公路旁），未发现露天采石行为，当事人在二级公路修建的弃土场上设置打砂点，并将修路废弃的砂石重新运回公路旁进行加工破碎，并设置围挡及防尘网。3.该种粉尘、噪声、河水污染情况属实，该料加工破碎粉尘经罗茨河河道，周边有农户居住，无污染防治设施，因调查时未生产，且要求立即拆除设备，但未对粉尘和噪声进行监测对比河流水质情况进行采样分析，监测结果显示，该料加工破碎粉尘经罗茨河河道下游2个断面水质监测指标无明显变化，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。	部分属实																																																																
30	D2YN2-0210409-0043	昭通市鲁甸县镇雄县罗茨镇的垃圾焚烧厂，焚烧垃圾气味较大，影响周边村民生活。	昭通市鲁甸县	大气	经昭通市组织核实：镇雄县垃圾焚烧厂为镇雄县生活垃圾焚烧厂，属省售住建项目于2018年年底完工，调试完成后移交镇雄县人民政府负责日常运营管理，距离附近群众最近距离500米，堆高50米。经现场检查，设备运行正常，生活垃圾经运输车解解进行分拣时有臭味、异味，现场有少量生活垃圾未及时分拣，分拣完成后经垃圾焚烧过程中无臭味。	部分属实																																																																
31	D2YN2-0210409-0029	昭通市鲁甸县镇雄县罗茨镇镇内化粪池等污水处理设施建设不符合标准。	昭通市鲁甸县	水	经昭通市组织核实：1.投资方申报的化粪池属于2019年昭通市生态环境整治分期组织实施的污水一体化处理设施的公共区域污水检查井。该项目委托专业公司编制了实施方案，经专家评审、公开招评标，签订了建设工程合同并开展施工建设，于2020年5月完成建设，2020年9月10日完成验收。2.经检查，项目施工过程中，由于施工单位未完全按照设计方案组织施工，导致其中两个公共区域检查井存在渗流现象。	部分属实																																																																
32	D2YN2-0210409-0026	昭通市昭阳区水富县乐城地下水资源浪费严重，每天抽取约1000立方米地下水，严重影响地下水生态平衡。	昭通市昭阳区	水	经昭通市组织核实：取用地下水、造成地下水资源浪费、破坏地下水生态平衡等问题属实，该公司年可取水量为9万立方米，平均每天实际最大取水量246.57立方米，每天抽取约1000立方米地下水情况不属实。	基本属实																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>受理编号</th> <th>交办问题基本情况</th> <th>行政区域</th> <th>污染类型</th> <th>调查核实情况</th> <th>是否属实</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>D2YN2-0210409-0018</td> <td>位于昭通市永善县玉泉路中段的一个垃圾中转站（日处理能力8吨），夏天恶臭难闻，地面垃圾污水横流。</td> <td>昭通市永善县</td> <td>土壤</td> <td>经昭通市组织核实：该垃圾中转站占地面积1081平方米，站内设有垃圾中转运车辆2间、日处理能力120吨、日处理量900吨左右，建有垃圾渗滤液收集池2个，雨水沉淀池1个。垃圾在中转运站实行密闭运输，中转站运输车辆建有收集池，对转运产生的垃圾渗滤液进行收集，收集后的渗滤液运往垃圾渗滤液处理站进行处理，在中转运站西南角建设有雨水收集池，用于收集雨水和清洗池产生的水，沉淀后排入市政管网。该站污水经处理厂处理后达标排放，中转站不存在垃圾污水横流及恶臭现象，但在中转运站附近范围存在异味。</td> <td>部分属实</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>D2YN2-0210409-0050</td> <td>1.曲靖市师宗县山山镇委村委大查自然村干部，于2009年私自开山采石并取土回填；2012年，又取土回填；2.大查自然村周边约400亩果林在2.查村委大查自然村干部使用挖掘机将村内黄梨庄山推平，毁林200余亩。3.大查自然村干部，于2018年使用挖掘机将山上植被，毁坏约50亩果林用于建养殖场；截至目前，大查自然村原生态松林被严重砍伐破坏。</td> <td>曲靖市师宗县</td> <td>生态</td> <td>经曲靖市组织核实：1.该地2013年以前为集体林地，由大查村小组管理使用，大查村小组通过召开村民会议及党员会议将大查冲山（小地名）约40亩林地出租给某某，符合相关林地的规定；据实地调查，2009年水务部门对大查村开山进行加固，因树木生长对整体造成安全隐患，共砍伐约400-500棵，砍伐后优势树种为天然栎类，没有连片松林，不存在砍伐松林的事实。2.大查村委大查自然村干部在大查冲山开山挖土，之后于13年开山约40亩左右。1998年后在开山面种植松树约13亩左右，因被树被砍伐，2009年11月，某某请挖把挖掉挖土之后于13年开山约13亩左右，所挖松树至今已有10年。大查自然村1984年在野山（大查冲山）把集体地开挖了种猪圈，面积约10余亩。2006年全部上树种植，2008年树被砍伐，某某用挖机挖了后栽松树，并在空地建猪圈三所，牛圈占地面积11亩。3.大查自然村干部在某某野山（小地名）的他是其父亲开挖的，面积13.11亩，后分给其管理，已取得土地承包经营权，收地当年挖（小地名）处是某某前妻1991年在开挖的，面积6.32亩；当时种了4、5年庄稼后上树，树被砍伐后于2017年开始在此处建养殖场，养鸡场占地面积为48亩，其中林地面积2.5亩。</td> <td>部分属实</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>D2YN2-0210409-0049</td> <td>位于曲靖市宣威市双河乡尖山村响内响的村田开矿过度开发导致村民房屋开裂，影响地下水水质，导致村民饮水困难。</td> <td>曲靖市宣威市</td> <td>水生态</td> <td>经曲靖市组织核实：1.双河乡境内有响内响矿，双河乡尖山村响内响自然村附近有宜城煤电股份有限公司回河矿、双河矿、双河矿于2014年4月21日至今停建。2020年5月份双河矿被列为整合矿井。2.通过查阅资料，响内响村位于双河矿矿区范围内，于2003年由于地质灾害影响已实施搬迁。双河矿自2014年4月21日至今停建，回河矿于2020年5月由宣威市自然资源局接管，双河矿不存在越界开采及超层生产等情况。日常安全监管工作中双河矿扩采是否符合相关要求，3.双河矿持有，双河矿中少数房屋存在开裂情况。4.根据宣威市煤电股份有限公司《宣威市双河乡回河矿矿权地质工程水资源论证报告》显示，该矿开采对区域地下水的影响较小；双河矿对区域地下水的影响较小。</td> <td>部分属实</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>D2YN2-0210409-0045</td> <td>曲靖市会泽县大井镇复兴街后高山上至某某街分水岭处天湖消防站之间的多组沿线路两侧随处可见建筑垃圾、生活垃圾等杂物。</td> <td>曲靖市会泽县</td> <td>土壤</td> <td>经曲靖市生态环境局核实，此举报案件所处位置在会泽县和会泽县交界地段，交界地分属如下：1.宣威市调查情况：经调查核实，本路段属S26国道，公路沿线发现两处建筑垃圾，少量生活垃圾。2.会泽县调查情况：曲靖市会泽县大井镇没有复兴街后高山上至某某街分水岭天湖消防站之间的地名，也不存在复兴街后高山上至某某街分水岭天湖消防站之间的乡道。</td> <td>部分属实</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>D2YN2-0210409-0044</td> <td>1.曲靖市会泽县大井镇如意山至大井镇新农贸市场两侧随处可见建筑垃圾、生活垃圾等；2.大井镇农村商业银行至大井镇公路管理路段河堤上的违建住房，将垃圾和污水排入河道，污染严重；3.大井镇田间社区蔬菜采收石上一轮修整时关停，但其生产设施设备未拆除，开采后裸露山体边坡未治理，山体治理和复绿工程滞后。</td> <td>曲靖市会泽县</td> <td>土壤、水生态</td> <td>经曲靖市组织核实：1.曲靖市会泽县大井镇如意山至大井镇新农贸市场路段有一处建筑垃圾，两处少量零星生活垃圾。2.大井镇农村商业银行至大井镇公路管理路段河堤上存在上世纪九十年代建设的住房，居住户仍有少量垃圾和生活污水排入河道的情况。3.经调查核实，大井镇田间社区蔬菜采收石场2019年4月已关停，前期复绿工程已经完成，因气候干旱原因，部分新栽树木未成活。</td> <td>基本属实</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>D2YN2-0210409-0025</td> <td>曲靖市麒麟区政府征收农田，承诺建设1千亩人工湖作为调节库，但实际建成约200亩的人工湖（麒麟湖），其余土地被用于开发房地产。</td> <td>曲靖市麒麟区</td> <td>其他污染</td> <td>经曲靖市组织核实：反映问题所称的人工湖（麒麟湖）项目是为麒麟城片区防洪调节库建设项目中的子项目（城片区防洪调节库南区及绿电厂建设子项目），项目规划总用地面积2245.17亩，计划投资11.22亿元。项目分期实施，按照《曲靖市麒麟区金江生态园总体规划》确定的规划方案组织实施，规划面积671亩，其中，水面421亩，陆域及岸线250亩。截至目前，已完成水面开挖228.96亩，陆域及岸线完成129亩建设区域为一期项目建设，因总库容和库容提升，规划方案需优化和调整，加之按照新修订的《中华人民共和国土地管理法》要求，需编制片区征收土地成片开发方案并报经土地管理部门，故暂缓二期建设。</td> <td>部分属实</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>D2YN2-0210409-0023</td> <td>云南天创机电有限公司（位于曲靖市马龙区工业园区金福机械制造区）使用轻稀土生产金属铈，环保设备简陋，车间内粉尘弥漫；同时，该企业夜间关闭环保设备偷排废气（黑灰色、白色，并伴有刺激性气味）。</td> <td>曲靖市马龙区</td> <td>大气</td> <td>经曲靖市组织核实：1.天创公司存在使用轻稀土生产金属铈；使用的原料是按照环评要求购买的铈，铈属稀土元素生产项目切割的固体废物，实为铈粉；2.天创公司严格按照环评及审批文件要求，配套建设的废气污染防治措施：电炉炉设置安装集气罩及引风管，收集废气经旋风除尘、布袋除尘处理；3.天创公司生产车间设备表面和地面存在粉尘未及及时清扫和采取相应措施；调查期间未发现企业存在环保设施关闭的行为；企业在生产过程中产生粉尘和通过过程存在烟气和一氧化碳。</td> <td>部分属实</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>X2YN2-0210409-0001</td> <td>屏坝区人民反馈宣威市热水镇岩上村委会农家村养殖场距村庄近，且位于珠江源保护区，可能对周边环境造成污染。</td> <td>曲靖市宣威市</td> <td>水</td> <td>经曲靖市组织核实：1.该养殖场为宣威市宣威食品有限公司生猪养殖场，位于热水镇岩上村委会农家村背村石山，总面积为：64871平方米，未建在珠江源保护区范围内；2.该项目环境影响评价已经完成备案；3.该养殖场目前正在建设阶段。</td> <td>部分属实</td> </tr> </tbody> </table>								序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	33	D2YN2-0210409-0018	位于昭通市永善县玉泉路中段的一个垃圾中转站（日处理能力8吨），夏天恶臭难闻，地面垃圾污水横流。	昭通市永善县	土壤	经昭通市组织核实：该垃圾中转站占地面积1081平方米，站内设有垃圾中转运车辆2间、日处理能力120吨、日处理量900吨左右，建有垃圾渗滤液收集池2个，雨水沉淀池1个。垃圾在中转运站实行密闭运输，中转站运输车辆建有收集池，对转运产生的垃圾渗滤液进行收集，收集后的渗滤液运往垃圾渗滤液处理站进行处理，在中转运站西南角建设有雨水收集池，用于收集雨水和清洗池产生的水，沉淀后排入市政管网。该站污水经处理厂处理后达标排放，中转站不存在垃圾污水横流及恶臭现象，但在中转运站附近范围存在异味。	部分属实	34	D2YN2-0210409-0050	1.曲靖市师宗县山山镇委村委大查自然村干部，于2009年私自开山采石并取土回填；2012年，又取土回填；2.大查自然村周边约400亩果林在2.查村委大查自然村干部使用挖掘机将村内黄梨庄山推平，毁林200余亩。3.大查自然村干部，于2018年使用挖掘机将山上植被，毁坏约50亩果林用于建养殖场；截至目前，大查自然村原生态松林被严重砍伐破坏。	曲靖市师宗县	生态	经曲靖市组织核实：1.该地2013年以前为集体林地，由大查村小组管理使用，大查村小组通过召开村民会议及党员会议将大查冲山（小地名）约40亩林地出租给某某，符合相关林地的规定；据实地调查，2009年水务部门对大查村开山进行加固，因树木生长对整体造成安全隐患，共砍伐约400-500棵，砍伐后优势树种为天然栎类，没有连片松林，不存在砍伐松林的事实。2.大查村委大查自然村干部在大查冲山开山挖土，之后于13年开山约40亩左右。1998年后在开山面种植松树约13亩左右，因被树被砍伐，2009年11月，某某请挖把挖掉挖土之后于13年开山约13亩左右，所挖松树至今已有10年。大查自然村1984年在野山（大查冲山）把集体地开挖了种猪圈，面积约10余亩。2006年全部上树种植，2008年树被砍伐，某某用挖机挖了后栽松树，并在空地建猪圈三所，牛圈占地面积11亩。3.大查自然村干部在某某野山（小地名）的他是其父亲开挖的，面积13.11亩，后分给其管理，已取得土地承包经营权，收地当年挖（小地名）处是某某前妻1991年在开挖的，面积6.32亩；当时种了4、5年庄稼后上树，树被砍伐后于2017年开始在此处建养殖场，养鸡场占地面积为48亩，其中林地面积2.5亩。	部分属实	35	D2YN2-0210409-0049	位于曲靖市宣威市双河乡尖山村响内响的村田开矿过度开发导致村民房屋开裂，影响地下水水质，导致村民饮水困难。	曲靖市宣威市	水生态	经曲靖市组织核实：1.双河乡境内有响内响矿，双河乡尖山村响内响自然村附近有宜城煤电股份有限公司回河矿、双河矿、双河矿于2014年4月21日至今停建。2020年5月份双河矿被列为整合矿井。2.通过查阅资料，响内响村位于双河矿矿区范围内，于2003年由于地质灾害影响已实施搬迁。双河矿自2014年4月21日至今停建，回河矿于2020年5月由宣威市自然资源局接管，双河矿不存在越界开采及超层生产等情况。日常安全监管工作中双河矿扩采是否符合相关要求，3.双河矿持有，双河矿中少数房屋存在开裂情况。4.根据宣威市煤电股份有限公司《宣威市双河乡回河矿矿权地质工程水资源论证报告》显示，该矿开采对区域地下水的影响较小；双河矿对区域地下水的影响较小。	部分属实	36	D2YN2-0210409-0045	曲靖市会泽县大井镇复兴街后高山上至某某街分水岭处天湖消防站之间的多组沿线路两侧随处可见建筑垃圾、生活垃圾等杂物。	曲靖市会泽县	土壤	经曲靖市生态环境局核实，此举报案件所处位置在会泽县和会泽县交界地段，交界地分属如下：1.宣威市调查情况：经调查核实，本路段属S26国道，公路沿线发现两处建筑垃圾，少量生活垃圾。2.会泽县调查情况：曲靖市会泽县大井镇没有复兴街后高山上至某某街分水岭天湖消防站之间的地名，也不存在复兴街后高山上至某某街分水岭天湖消防站之间的乡道。	部分属实	37	D2YN2-0210409-0044	1.曲靖市会泽县大井镇如意山至大井镇新农贸市场两侧随处可见建筑垃圾、生活垃圾等；2.大井镇农村商业银行至大井镇公路管理路段河堤上的违建住房，将垃圾和污水排入河道，污染严重；3.大井镇田间社区蔬菜采收石上一轮修整时关停，但其生产设施设备未拆除，开采后裸露山体边坡未治理，山体治理和复绿工程滞后。	曲靖市会泽县	土壤、水生态	经曲靖市组织核实：1.曲靖市会泽县大井镇如意山至大井镇新农贸市场路段有一处建筑垃圾，两处少量零星生活垃圾。2.大井镇农村商业银行至大井镇公路管理路段河堤上存在上世纪九十年代建设的住房，居住户仍有少量垃圾和生活污水排入河道的情况。3.经调查核实，大井镇田间社区蔬菜采收石场2019年4月已关停，前期复绿工程已经完成，因气候干旱原因，部分新栽树木未成活。	基本属实	38	D2YN2-0210409-0025	曲靖市麒麟区政府征收农田，承诺建设1千亩人工湖作为调节库，但实际建成约200亩的人工湖（麒麟湖），其余土地被用于开发房地产。	曲靖市麒麟区	其他污染	经曲靖市组织核实：反映问题所称的人工湖（麒麟湖）项目是为麒麟城片区防洪调节库建设项目中的子项目（城片区防洪调节库南区及绿电厂建设子项目），项目规划总用地面积2245.17亩，计划投资11.22亿元。项目分期实施，按照《曲靖市麒麟区金江生态园总体规划》确定的规划方案组织实施，规划面积671亩，其中，水面421亩，陆域及岸线250亩。截至目前，已完成水面开挖228.96亩，陆域及岸线完成129亩建设区域为一期项目建设，因总库容和库容提升，规划方案需优化和调整，加之按照新修订的《中华人民共和国土地管理法》要求，需编制片区征收土地成片开发方案并报经土地管理部门，故暂缓二期建设。	部分属实	39	D2YN2-0210409-0023	云南天创机电有限公司（位于曲靖市马龙区工业园区金福机械制造区）使用轻稀土生产金属铈，环保设备简陋，车间内粉尘弥漫；同时，该企业夜间关闭环保设备偷排废气（黑灰色、白色，并伴有刺激性气味）。	曲靖市马龙区	大气	经曲靖市组织核实：1.天创公司存在使用轻稀土生产金属铈；使用的原料是按照环评要求购买的铈，铈属稀土元素生产项目切割的固体废物，实为铈粉；2.天创公司严格按照环评及审批文件要求，配套建设的废气污染防治措施：电炉炉设置安装集气罩及引风管，收集废气经旋风除尘、布袋除尘处理；3.天创公司生产车间设备表面和地面存在粉尘未及及时清扫和采取相应措施；调查期间未发现企业存在环保设施关闭的行为；企业在生产过程中产生粉尘和通过过程存在烟气和一氧化碳。	部分属实	40	X2YN2-0210409-0001	屏坝区人民反馈宣威市热水镇岩上村委会农家村养殖场距村庄近，且位于珠江源保护区，可能对周边环境造成污染。	曲靖市宣威市	水	经曲靖市组织核实：1.该养殖场为宣威市宣威食品有限公司生猪养殖场，位于热水镇岩上村委会农家村背村石山，总面积为：64871平方米，未建在珠江源保护区范围内；2.该项目环境影响评价已经完成备案；3.该养殖场目前正在建设阶段。	部分属实
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实																																																																
33	D2YN2-0210409-0018	位于昭通市永善县玉泉路中段的一个垃圾中转站（日处理能力8吨），夏天恶臭难闻，地面垃圾污水横流。	昭通市永善县	土壤	经昭通市组织核实：该垃圾中转站占地面积1081平方米，站内设有垃圾中转运车辆2间、日处理能力120吨、日处理量900吨左右，建有垃圾渗滤液收集池2个，雨水沉淀池1个。垃圾在中转运站实行密闭运输，中转站运输车辆建有收集池，对转运产生的垃圾渗滤液进行收集，收集后的渗滤液运往垃圾渗滤液处理站进行处理，在中转运站西南角建设有雨水收集池，用于收集雨水和清洗池产生的水，沉淀后排入市政管网。该站污水经处理厂处理后达标排放，中转站不存在垃圾污水横流及恶臭现象，但在中转运站附近范围存在异味。	部分属实																																																																
34	D2YN2-0210409-0050	1.曲靖市师宗县山山镇委村委大查自然村干部，于2009年私自开山采石并取土回填；2012年，又取土回填；2.大查自然村周边约400亩果林在2.查村委大查自然村干部使用挖掘机将村内黄梨庄山推平，毁林200余亩。3.大查自然村干部，于2018年使用挖掘机将山上植被，毁坏约50亩果林用于建养殖场；截至目前，大查自然村原生态松林被严重砍伐破坏。	曲靖市师宗县	生态	经曲靖市组织核实：1.该地2013年以前为集体林地，由大查村小组管理使用，大查村小组通过召开村民会议及党员会议将大查冲山（小地名）约40亩林地出租给某某，符合相关林地的规定；据实地调查，2009年水务部门对大查村开山进行加固，因树木生长对整体造成安全隐患，共砍伐约400-500棵，砍伐后优势树种为天然栎类，没有连片松林，不存在砍伐松林的事实。2.大查村委大查自然村干部在大查冲山开山挖土，之后于13年开山约40亩左右。1998年后在开山面种植松树约13亩左右，因被树被砍伐，2009年11月，某某请挖把挖掉挖土之后于13年开山约13亩左右，所挖松树至今已有10年。大查自然村1984年在野山（大查冲山）把集体地开挖了种猪圈，面积约10余亩。2006年全部上树种植，2008年树被砍伐，某某用挖机挖了后栽松树，并在空地建猪圈三所，牛圈占地面积11亩。3.大查自然村干部在某某野山（小地名）的他是其父亲开挖的，面积13.11亩，后分给其管理，已取得土地承包经营权，收地当年挖（小地名）处是某某前妻1991年在开挖的，面积6.32亩；当时种了4、5年庄稼后上树，树被砍伐后于2017年开始在此处建养殖场，养鸡场占地面积为48亩，其中林地面积2.5亩。	部分属实																																																																
35	D2YN2-0210409-0049	位于曲靖市宣威市双河乡尖山村响内响的村田开矿过度开发导致村民房屋开裂，影响地下水水质，导致村民饮水困难。	曲靖市宣威市	水生态	经曲靖市组织核实：1.双河乡境内有响内响矿，双河乡尖山村响内响自然村附近有宜城煤电股份有限公司回河矿、双河矿、双河矿于2014年4月21日至今停建。2020年5月份双河矿被列为整合矿井。2.通过查阅资料，响内响村位于双河矿矿区范围内，于2003年由于地质灾害影响已实施搬迁。双河矿自2014年4月21日至今停建，回河矿于2020年5月由宣威市自然资源局接管，双河矿不存在越界开采及超层生产等情况。日常安全监管工作中双河矿扩采是否符合相关要求，3.双河矿持有，双河矿中少数房屋存在开裂情况。4.根据宣威市煤电股份有限公司《宣威市双河乡回河矿矿权地质工程水资源论证报告》显示，该矿开采对区域地下水的影响较小；双河矿对区域地下水的影响较小。	部分属实																																																																
36	D2YN2-0210409-0045	曲靖市会泽县大井镇复兴街后高山上至某某街分水岭处天湖消防站之间的多组沿线路两侧随处可见建筑垃圾、生活垃圾等杂物。	曲靖市会泽县	土壤	经曲靖市生态环境局核实，此举报案件所处位置在会泽县和会泽县交界地段，交界地分属如下：1.宣威市调查情况：经调查核实，本路段属S26国道，公路沿线发现两处建筑垃圾，少量生活垃圾。2.会泽县调查情况：曲靖市会泽县大井镇没有复兴街后高山上至某某街分水岭天湖消防站之间的地名，也不存在复兴街后高山上至某某街分水岭天湖消防站之间的乡道。	部分属实																																																																
37	D2YN2-0210409-0044	1.曲靖市会泽县大井镇如意山至大井镇新农贸市场两侧随处可见建筑垃圾、生活垃圾等；2.大井镇农村商业银行至大井镇公路管理路段河堤上的违建住房，将垃圾和污水排入河道，污染严重；3.大井镇田间社区蔬菜采收石上一轮修整时关停，但其生产设施设备未拆除，开采后裸露山体边坡未治理，山体治理和复绿工程滞后。	曲靖市会泽县	土壤、水生态	经曲靖市组织核实：1.曲靖市会泽县大井镇如意山至大井镇新农贸市场路段有一处建筑垃圾，两处少量零星生活垃圾。2.大井镇农村商业银行至大井镇公路管理路段河堤上存在上世纪九十年代建设的住房，居住户仍有少量垃圾和生活污水排入河道的情况。3.经调查核实，大井镇田间社区蔬菜采收石场2019年4月已关停，前期复绿工程已经完成，因气候干旱原因，部分新栽树木未成活。	基本属实																																																																
38	D2YN2-0210409-0025	曲靖市麒麟区政府征收农田，承诺建设1千亩人工湖作为调节库，但实际建成约200亩的人工湖（麒麟湖），其余土地被用于开发房地产。	曲靖市麒麟区	其他污染	经曲靖市组织核实：反映问题所称的人工湖（麒麟湖）项目是为麒麟城片区防洪调节库建设项目中的子项目（城片区防洪调节库南区及绿电厂建设子项目），项目规划总用地面积2245.17亩，计划投资11.22亿元。项目分期实施，按照《曲靖市麒麟区金江生态园总体规划》确定的规划方案组织实施，规划面积671亩，其中，水面421亩，陆域及岸线250亩。截至目前，已完成水面开挖228.96亩，陆域及岸线完成129亩建设区域为一期项目建设，因总库容和库容提升，规划方案需优化和调整，加之按照新修订的《中华人民共和国土地管理法》要求，需编制片区征收土地成片开发方案并报经土地管理部门，故暂缓二期建设。	部分属实																																																																
39	D2YN2-0210409-0023	云南天创机电有限公司（位于曲靖市马龙区工业园区金福机械制造区）使用轻稀土生产金属铈，环保设备简陋，车间内粉尘弥漫；同时，该企业夜间关闭环保设备偷排废气（黑灰色、白色，并伴有刺激性气味）。	曲靖市马龙区	大气	经曲靖市组织核实：1.天创公司存在使用轻稀土生产金属铈；使用的原料是按照环评要求购买的铈，铈属稀土元素生产项目切割的固体废物，实为铈粉；2.天创公司严格按照环评及审批文件要求，配套建设的废气污染防治措施：电炉炉设置安装集气罩及引风管，收集废气经旋风除尘、布袋除尘处理；3.天创公司生产车间设备表面和地面存在粉尘未及及时清扫和采取相应措施；调查期间未发现企业存在环保设施关闭的行为；企业在生产过程中产生粉尘和通过过程存在烟气和一氧化碳。	部分属实																																																																
40	X2YN2-0210409-0001	屏坝区人民反馈宣威市热水镇岩上村委会农家村养殖场距村庄近，且位于珠江源保护区，可能对周边环境造成污染。	曲靖市宣威市	水	经曲靖市组织核实：1.该养殖场为宣威市宣威食品有限公司生猪养殖场，位于热水镇岩上村委会农家村背村石山，总面积为：64871平方米，未建在珠江源保护区范围内；2.该项目环境影响评价已经完成备案；3.该养殖场目前正在建设阶段。	部分属实																																																																

41	XZYND 0210409 0007	存人在柳宗县竹基镇竹基社区竹基大寨村曹家石山长期非法开采石料案件。造成大规模山体、植被破坏，生态环境遭破坏。生态恢复由后期跟进。	柳宗县	生态	经曲靖市组织核实：举报件涉及的竹基镇竹基社区竹基大寨村曹家石山非法开采点，当地村民已自发开采多年。2019年5月15日柳宗县自然资源局2018年9月以来长期非法开采石料行为进行了立案查处，并向当事人下达了行政处罚决定书。责令当事人立即停止违法行为，对破坏的土地进行治理，恢复土地原种植条件，并处罚款30000元。2021年4月14日当事人仍在办理设施农用地备案手续的过程中，私自又在该点进行场地平整建设养殖场，经柳宗县自然资源局执法人员巡查过程中发现，已制止。	部分属实
42	DZYND 0210409 0010	曲靖市宣威市落水镇山丁口采石场位于珠江源保护区内，开采粉尘和噪声污染严重。噪音影响附近学校学生日常学习；该采石场相关手续不齐全，无取费凭证，采石时毁林毁草，破坏生态。村民曾向当地政府反映，未得到有效解决。	曲靖市 宣威市	生态 大气 噪音	经曲靖市组织核实：1.宣威市落水镇山丁口采石场不在珠江源省级自然保护区范围内；2.该采石厂目前正处于基建区，采掘边缘距学校围墙最近直线距离约600米，且中间隔有一排山，对学校日常学习无影响；3.该厂相关手续不齐全，未经批准在之前料堆上方的料堆中改建道路，存在破坏森林资源的行为；4.村民曾向当地政府反映，未获整改。政府多次组织相关部门，到该采石厂进行现场核实处理，但未及时将处理结果向上访群众作出答复。	部分属实
43	DZYND 0210409 0001	位于曲靖市陆良县小百户镇仁村村委会第八组村民村田换田的采石场，毁林采石且采证已于2019年6月到期，目前该厂仍在违法生产。	曲靖市 陆良县	生态	经曲靖市组织核实：小百户镇采石场采石许可证有效期至2019年4月16日至2020年4月16日，采矿权到期后，停止了采挖行为，目前该采石场未依法注销，该矿重新立采矿权未依法进行公示交易。2018年10月16日至今不存在违法生产。	部分属实
44	DZYND 0210409 0002	陆良县龙海山上及大莫古镇取村山后存在多家采石场，占地较多，生产时噪音扰民，白色粉尘及白色石灰对环境污染大，粉尘导致周边农作物无法生长。	曲靖市 陆良县	大气 噪音	经曲靖市组织核实：1.龙海山上有采石场9处，大莫古镇村（新村）山后有采石场1处，石材加工企业11家。2.10家采石场均在批准的矿区范围内生产，未超范围开采。大莫古镇村范围内的11家石材加工企业集中在新村村委会山后自然村，均在批准的生产经营范围内生产。3.10家采石场均远离居民生活区。4.11家石材加工企业生产过程中存在噪音、粉尘及石灰污染。	基本属实
45	DZYND 0210409 0009	保山市隆阳区德盛源有限公司（位于保山市隆阳区德盛源村村委会水长工业园区）废气直排，造成隆阳区两公里内空气质量；举报人质疑该公司环评。	保山市 隆阳区	大气	经保山市组织核实：经现场检查，环评审批中金属破碎机（型号PSJ4600）未使用，已停用至今。厂房内1名员工正在使用氧化剂切割剂切割废钢，现场检查时，氧化剂切割剂切割时时有少量烟尘无组织排放，进入外环境。厂房内闻得到异味，在厂外周边未闻得到异味。在进行走访询问时，均表示有闻得到异味。经核查，近三年来当地居民均未投诉、举报。反映过该区域有异味。	部分属实
46	DZYND 0210409 0008	去年以来，永德县河砂开采公司在保山市施甸县乡多采砂导致河段改道，毁坏十余亩基本农田，并导致河段改道，周边生态环境被破坏。在各县多河段政府责令停工后，该公司仍继续违规开采。	保山市 施甸县	生态	经保山市组织核实：施甸县田多乡多采砂河段有8个采砂断面，涉及4户企业，均取得《临沧市河道采砂许可证》，办理了营业执照。经调查取证，已认定永德源、永德昌、永德昌3家公司在3个河道采砂断面存在越界采砂行为；另外的5个采砂断面已完成外业勘测。永德昌正在进一步整改中。因越界开采导致施甸县土地损毁15.18亩（其中河流采砂11亩、内陆滩涂11.07亩），不属于基本农田。在越界开采的河道采砂的区域内，存在水流走向改变情况，河水流向改变冲毁河堤的事实存在。因越界开采毁坏和威胁施甸县田多乡多采砂河段有河堤约3.4公里，涉越界采砂行为已制止。	基本属实
47	DZYND 0210409 0042	举报人反映禄丰县人民政府在要求禄丰县中胜磷业有限公司整改过程中存在“一刀切”问题，且企业关停后未得到合理补偿。	楚雄州 禄丰县	其他 污染	经楚雄州组织核实：1.关于“禄丰县人民政府在要求禄丰县中胜磷业有限公司整改过程中存在“一刀切”问题” 2018年10月22日，中央电视台《新闻直播间》曝光禄丰县中胜磷业有限公司相关问题后，禄丰县委、县人民政府（2021年4月11日禄丰由设区市）迅速制定方案，推进整改工作。在推进问题整改过程中，禄丰县中胜磷业有限公司环境问题被作为“关停退出类”，原计划的整改工作于2019年2月21日停止，并按“关停退出类”问题推动各项整改工作。在企业未能履行主体责任的情况下，禄丰县委、县人民政府通过代行企业主体责任的方式，及时推进禄丰县中胜磷业有限公司问题整改。截至2019年11月底，整改工作全面完成。禄丰县委、县人民政府在推进禄丰县中胜磷业有限公司问题整改过程中依据充分、整改到位，不存在“一刀切”问题。2.按照“谁污染、谁治理”的原则，禄丰县中胜磷业有限公司环境问题整改主体责任为禄丰县中胜磷业有限公司，禄丰县人民政府在多次督促企业履行问题整改主体责任无果的情况下，根据批复的方案及整改时限要求，经县委、县人民政府研究，从用边群众生命财产安全角度考虑，决定由县委、县政府代行禄丰县中胜磷业有限公司消除安全隐患工作，在实施消除安全隐患工作中产生的费用由企业承担，并且该主张已得到云南省高级人民法院和云南省楚雄彝族自治州中级人民法院的支持。禄丰县委、县人民政府累计投入资金3409万元，完成了禄丰县中胜磷业有限公司安全隐患及环保隐患的整改工作，并通过州级专家验收。举报人反映在关停磷矿后应得到合理补偿的问题，经核查无相关补偿依据，举报问题不属实。	不属实
48	DZYND 0210409 0024	2020年9月11日，楚雄市医药工业园区昆明药业有限公司在拆除旧设备时，将危险废物直接下水处理。2021年1月曲靖市环境监测中心派之检测员对该企业检测14000多份，该公司随意倾倒固体废物70吨，涉嫌擅自已污染环境向附近居民水。	楚雄州 楚雄市	土壤 水	经楚雄州组织核实：1.昆明宏装饰工程有限公司在拆除太阳药业有限公司生产线设施设备前，已经编制了《化学生产线设施设备拆除安全技术方案》《化学生产线设施设备拆除生产安全事故应急救援预案》《危险废物、辅料Q10生产线拆除污染防治方案》，并进行了备案和拆除前检测鉴定。固体废物（9.14吨）已按照要求和技术规范进行收集、清运。因设备拥有方和地方之间的纠纷，拆除工作已于2020年11月23日停止。2.根据检测报告，厂区内下风向内取样石油类、氯化物和丙酮有超标情况。2021年4月12日，楚雄市委委托有资质的第三方开展检测。3.经实地勘查，酒精库发现了堆存的固体废物和少部分已破损的盛装固体废物的铁桶，未发现周边存在居民水井。酒精库外有一个排水沉沙井，连通雨水排洪沟。4.厂区内部分下水道区域存有不明固体废物于污水的情况，但未排除厂外污水管网；酒精库旁有一雨水沉沙井，联通一排水沟，未见沉沙井水有外排雨水沟情况。厂区环境存在一般、乱、差情况。	部分属实
49	DZYND 0210409 0059	楚雄市楚雄镇德盛源村纪花田和南瑞666种植园实际为楚雄市楚雄镇德盛源村纪花田和南瑞666种植园，非指定地点，用于建设围挡及其他附属设施。	楚雄州 楚雄市	生态	经楚雄州组织核实：举报人反映的“楚雄市楚雄镇德盛源村纪花田和南瑞666种植园”实际为“楚雄市楚雄镇德盛源村纪花田和南瑞666种植园”，非指定地点与核实实地地点不符。举报件中反映“666种植园占小区公共绿地约200平方米”，实为666种植园自行管花园，不属于小区公共绿地，该举报问题不属实；666种植园建设花园围挡2米、长约16.3米的砖砌实体墙，举报人反映建设围挡情况属实，花园内无其他附属设施。	部分属实
50	DZYND 0210409 0014	楚雄彝族自治州楚雄经济开发区火车站火车桥下餐厨和汽车维修厂产生的污水直接排入下水沟，产生臭味。	楚雄州 楚雄市	大气 水	经楚雄州组织核实：1.举报件反映的“火车站火车桥下餐厨和汽车维修厂”涉及一家餐馆和两家小型汽车维修店。该件中涉及的“桥下水沟”与一段长约100m的明沟，为雨水收集沟，因该片区未实现雨污分流，该段雨水沟最终汇入经济开发区市政污水管网。2.存在雨污混排、雨污不分的情况，生产经营污水直接排到该段长约100m的雨水沟内，沟内可见垃圾及淤泥沉积，有臭味产生。	属实
51	DZYND 0210409 0053	红河州蒙自市凉水湾红山园2楼202室经营烤鸭和外卖，产生的油烟和噪声影响楼上住户。	红河州 蒙自市	大气	经红河州组织核实：已安装油烟净化设备，但油烟净化装置属现象明显，无法清洗并登记和记录。	属实
52	DZYND 0210409 0038	观音桥加油站（位于红河州蒙自市灰土寨村附近）旁的“管线”将生产废水直接排入河内，致使水体黑臭。	红河州 蒙自市	水	经红河州组织核实：投诉企业为蒙自观音桥加油站，污水经沉淀池后排入污水收集管网。现场检查时，该厂未进行生产，经现场负责人介绍，生产时间为当晚24:00至次日8:00，现场未发现生产污水直排的情况。该厂“管线”排入附近“军民渠”，目前蒙自市水利局正在对军民渠开展河道治理，主要实施疏浚工程（含学府路穿渠项目），计划铺设主管网总长1500米。该项目2021年4月5日开工，目前已全面完成。蒙自观音桥加油站“管线”排入军民渠污水收集管网接入市政管网。	属实
53	XZYND 0210409 0004	红河州开远市新华水泥（红河）有限公司24小时不间断生产，粉尘污染严重，严重影响市民生活及身体健康。	红河州 开远市	大气	经红河州组织核实：部分属实。一是该公司由于行业生产的特殊性，需要24小时不间断生产。二是调阅统计新华水泥（红河）有限公司2021年主要污染物（有组织排放）检测情况及在线监测情况，均未超标情况。三是2021年4月12日19:00—20:00，开远市生态环境执法监测站分时段，对已设置的4个监测点的无组织颗粒物进行监测。监测结果显示，下风向1个监测点小时最大值为486ug/m ³ ，未超过水泥工业厂界颗粒物浓度限值（500ug/m ³ ）。虽然超标，但是现场检查发现石灰石卸料口未进行完全封闭，卸料时有扬尘溢出。矿运道路未全程设置喷淋设施，车辆运输过程中，有运输车辆扬尘，石料露天堆放，确实存在扬尘问题。	部分属实
54	XZYND 0210409 0002	红河州石屏县左所村后山挖土，破坏生态。	红河州 石屏县	生态	经红河州组织核实：情况属实。2019年5月至6月期间，开远镇大水村委会左所村民擅自左所村后山开采红土、石头。	属实
55	DZYND 0210409 0048	位于文山州文山市新平街与马厂村附近的垃圾填埋场时常散发臭味。	文山州 文山市	大气	经文山州组织核实：文山市生活垃圾填埋场自2006年运行以来，该填埋场填埋量达210万m ³ ，其中，约有170万m ³ 库容满负荷进行了覆膜封闭，约30万m ³ 的库容在使用。目前，该填埋场每天接收垃圾达360-410吨，因填埋厂在运行管理中未落实日覆土要求，在填埋厂下风向及渗滤液收集池周边可闻到较浓的臭味，天气炎热时，填埋厂的臭味较明显。	属实
56	DZYND 0210409 0050	去年以来，某某在麻栗坡县大坪镇石桥水库旁，导致水体恶臭，影响周边人畜饮水。	文山州 麻栗坡县	水	经文山州组织核实：1.石桥水库非急修情况。由麻栗坡县水利综合服务中心管理某某（个人）签订《石桥水库承包合同》，将石桥水库租给某某用于养鱼，合同期限为一年。养鱼约2万尾，在水库水面修建50平方米网箱4个。2.水体恶臭和影响周边人畜饮水情况不属实，人畜饮水均未从石桥水库取水。对水库库区和坝下排水口水体进行采样监测，水质符合国家标准。	部分属实

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实
57	DZYND 0210409 0016	广南县莲峰矿业公司两个分厂位于广南县莲峰镇，举报人称该厂非法占用耕地500多亩（含基本农田）用于开凿化灰石和建设尾矿库，至今未归还农民土地。埋矿土地抛荒，尾矿库建设未依法处理，造成河道造成水污染，影响农田灌溉。	文山州 广南县	土壤 水	经文山州组织核实：情况不属实。1.广南县莲峰矿业公司选矿厂用地为租用，协议期为20年，目前未到期。2.该公司现有150吨/日铅锌选矿厂生产线，于2011年投产至今，原有未竣工验收的化灰生产线1条、碳化生产线1条（进行实验性生产）的厂房。生产线已于2018年全部拆除。厂区覆土、覆绿及其他生产原料已全部清运。尾矿库已完成土壤治理及植被恢复。经现场核实，场地积水清澈，没有发现“红水”流出情况。广南生态环境监测站对广南县莲峰矿业公司选矿厂、莲峰小河上、下游共3个监测点分别取水样进行检测，检测结果合格。3.未发现尾矿库渗滤液入河情况。近年来莲峰镇群众未收到群众反映莲峰小河水质受污染问题，影响群众生产生活的投诉举报件，莲峰镇群众生产生活正常。	不属实
58	XZYND 0210409 0006	西双版纳州勐腊县新建设大寨水尾项目，将严重影响周边自然保护区生态环境和热带雨林保护，破坏南河保护区生物多样性。	西双版纳州 勐腊县	生态	经西双版纳州组织核实：云南勐大寨水尾项目选址，已通过自然资源局、州生态环境局、州林草局实地踏勘，确认该项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区域。目前已完成产能置换手续，推进环评阶段，尚未开工建设。	不属实

39	XZYN202104090009	投诉人反映：漾濞彝族自治县西山镇某某强占高桥河河道，在河床开设砂石料厂、制砖厂、大肆乱采乱挖，严重破坏河道生态环境。	大理州漾濞县	生态	经大理州组织核实：现场检查时，1.高桥河河床未开设砂石料厂，其原有的砂石厂已于2018年关停，至今未恢复生产，“在河床开设砂石料厂”问题线索不属实。2.未发现乱采乱挖的情况，“大肆乱采乱挖”问题线索不属实。3.建于高桥河边的漾濞县世纪建材页岩制砖厂为某某之子所有，现场检查时，企业正在技改，未生产，存在2个问题：部分原料及弃渣堆场高河堤，存在影响区域行洪安全隐患及投占河道行为；部分构筑物在河堤堤防外，但离河道较近，并有跨河的临时办公用房、便桥1座，未做洪水影响评价报告及未对相关构筑物进行报备。	部分属实
40	XZYN202104090008	大理市上关镇青象江前村村民某某非法强占基本农田、耕地和湿地；在洱海源头贩卖砂石，扬尘污染严重的问题。	大理州大理市	生态、大气	经大理州组织核实：大丽路建成后该弃渣场一直闲置，某某将该弃渣场流转后，出租他人用于经营砂石料采料销售，所流转土地性质为一般耕地，非永久基本农田；在砂石料采料销售场所承租经营过程中，回填土方拓展场地，总占地面积为2171.2平方米，违法改变耕地用途；并投占现状湿地面积414.57平方米。同时因经营方对砂石料覆盖措施落实不到位，时有扬尘现象。	部分属实
41	DZYN202104090032	大理市三月街意园村大青树旁一养殖户养殖（规模约20头），常年未清运粪污，并使用餐厨剩余物喂猪，招引苍蝇老鼠	大理州大理市	大气	经大理州组织核实：该户位于大理市大理镇西门居委会意园村大青树旁，为该户老宅基地，占地约200㎡，有单层石檐瓦顶养殖圈舍约6间，目前尚在饲养母猪2头、小母猪、鸭只、鸡5只，目前暂未采用圈养方式进行养殖，鸭、鹅采用院落内散养方式养殖，养殖户养殖（规模约20头）情况部分属实。投诉人反映“常年未清运粪污”问题，该户已新建一座化粪池，对粪污采取当天清理，收集后排放入化粪池处理，常年未清运粪污问题不属实。投诉人反映“使用餐厨剩余物喂猪”问题，该户采用猪草、包谷面饲养，使用餐厨剩余物喂猪问题不属实。投诉人反映“招引苍蝇老鼠”问题，院落内地面、鸭粪堆积较多，清理不及时，整体卫生状况较差，招引苍蝇老鼠问题部分属实。	部分属实
42	DZYN202104090019	大理白族自治州大理市太和街道办荷花村委会及龙泉村村委会近两年在苍山砍伐大量林木，在苍山最高位置建设骨灰堂，属于未批先建。	大理州大理市	生态	经大理州组织核实：1.荷花一点红农村公益性骨灰堂和龙泉村公益性骨灰堂违规建设问题部分属实。一是两个骨灰堂建设项目虽已办理林地征占用（商晶林）、林木采伐手续，但均未办理土地转用及规划许可、施工许可、水土保持手续。二是荷花一点红农村公益性骨灰堂建设项目立项备案的总建筑面积为1200平方米，项目实施中，实际建设约4100平方米，新增建设部分经大理市政府同意，但未重新办理相关手续。三是荷花一点红农村公益性骨灰堂项目经批准使用商晶林地10.416亩（其中：用材林3.645亩，薪炭林6.771亩），但实际建设中存在占用未控批准的人工商晶林地1.661亩（其中：建筑物占用0.303亩，施工道路、堆放材料等临时占用1.358亩），并违法采伐林木蓄积3.745立方米。2.群众举报的“项目不符合《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》相关规定，在建设过程中砍伐了苍山林木200亩，影响居民生活”等问题不属实。一是两座骨灰堂均为公益性骨灰堂，已取得民政、发改、林草、苍保部门的审批意见，并进行了环保备案。二是两座骨灰堂均不在苍山洱海国家级自然保护区、苍山洱海国家级风景名胜区和苍山保护、生态红线、饮用水源地保护区范围内，未占用基本农田，选址符合苍山生态保护和殡葬政策法规要求。三是两座骨灰堂用地手续虽不完善，但选址均在传统墓葬区、经规划批准的公墓区范围内，符合土规且办理了林地征占用手续。	部分属实
43	DZYN202104090021	大理市荷花一点红农村公益性骨灰堂、龙泉村公益性骨灰堂。	大理州大理市	生态	经大理州组织核实：1.荷花一点红农村公益性骨灰堂和龙泉村公益性骨灰堂违规建设问题部分属实。一是两个骨灰堂建设项目虽已办理林地征占用（商晶林）、林木采伐手续，但均未办理土地转用及规划许可、施工许可、水土保持手续。二是荷花一点红农村公益性骨灰堂建设项目立项备案的总建筑面积为1200平方米，项目实施中，实际建设约4100平方米，新增建设部分经大理市政府同意，但未重新办理相关手续。三是荷花一点红农村公益性骨灰堂项目经批准使用商晶林地10.416亩（其中：用材林3.645亩，薪炭林6.771亩），但实际建设中存在占用未控批准的人工商晶林地1.661亩（其中：建筑物占用0.303亩，施工道路、堆放材料等临时占用1.358亩），并违法采伐林木蓄积3.745立方米。2.群众举报的“项目不符合《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》相关规定，在建设过程中砍伐了苍山林木200亩，影响居民生活”等问题不属实。一是两座骨灰堂均为公益性骨灰堂，已取得民政、发改、林草、苍保部门的审批意见，并进行了环保备案。二是两座骨灰堂均不在苍山洱海国家级自然保护区、苍山洱海国家级风景名胜区和苍山保护、生态红线、饮用水源地保护区范围内，未占用基本农田，选址符合苍山生态保护和殡葬政策法规要求。三是两座骨灰堂用地手续虽不完善，但选址均在传统墓葬区、经规划批准的公墓区范围内，符合土规且办理了林地征占用手续。	部分属实
44	XZYN202104090003	举报人来信反映泸溪县三家村风貌客栈等周边客栈位于80米生态红线范围内，应当予以拆除，至今仍在正常经营。	丽江市宁蒗县	生态	经丽江市组织核实：泸溪县三家村风貌客栈等周边客栈位于80米生态红线范围外。	不属实

第 肆 期 2021年4月19日		
处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1.更换破损垃圾箱，将缺失桶盖补全，合理摆放；2.督促物业公司对小区设施设备加强维护保养，减少此类事件发生；3.召开座谈会，向居民通报办理结果。	已办结	无
建立健全对砖瓦生产企业监管的长效机制，继续加强对合法合规砖瓦生产企业的监管和服务。	已办结	无
1.对报废车回收点生态环境违法行为进行立案查处；2.对某某进行的谈，责令立即停止营业，将报废车辆转移至每月天梯东川再就业产业园青龙拆解厂进行贮存拆解；3.对危险废物及固体废物进行转移处置；4.召开座谈会，向周边群众通报处理情况；同时加强日常巡查，严禁企业继续违法生产、经营。	未办结	无
4月10日晚该垃圾中转站中垃圾全部清除，4月12日永久关停该中转站并进行拆除，至4月14日拆除产生的建筑垃圾已全部清运，该片区的生活垃圾转运至官渡区双凤中转站等周边垃圾中转点。	已办结	无
4月10日晚该垃圾中转站中垃圾全部清除，4月12日永久关停该中转站并进行拆除，至4月14日拆除产生的建筑垃圾已全部清运，该片区的生活垃圾转运至官渡区双凤中转站等周边垃圾中转点。	已办结	无
对存在的问题，已责令企业立即拆除危险废物暂存间的标识标牌；责令飞霞汽锅立即对洗手点进行整改，规范生活污水外排；责令小杨汽锅立即对化粪池进行清掏。经11日、12日夜间复查，汽锅厂夜间均未营业，已整改到位。	已办结	无
4月10日晚该垃圾中转站中垃圾全部清除，4月12日永久关停该中转站并进行拆除，至4月14日拆除产生的建筑垃圾已全部清运，该片区的生活垃圾转运至官渡区双凤中转站等周边垃圾中转点。	已办结	无
针对围挡内有垃圾的问题，4月13日已清理，并做好后续日常管理；围挡破损已于4月14日修复；已要求施工方加强现场管理，防止影响交通出行。	已办结	无
4月10日晚该垃圾中转站中垃圾全部清除，4月12日永久关停该中转站并进行拆除，至4月14日拆除产生的建筑垃圾已全部清运，该片区的生活垃圾转运至官渡区双凤中转站等周边垃圾中转点。	已办结	无
已要求责令整改，要求企业立即停止混料车间和拆出车间的加工生产，进行全面整改，确保粉尘全收集全处理，待达标验收合格后方可恢复生产；对存在的环境违法行为进行立案查处，4月11日、12日、13日复查，相关工段已停产整改。	未办结	无
1.已责令立即停工整改，对违法行为进行立案查处；2.督促某某上，清扫道路，加强洒水降尘；3.严禁禁止违规施工；调整灯光照射角度，防止直照居民住宅区。经4月10日以4次核实，噪音、灯光、扬尘均已整改。	未办结	无
控管管整改，4月11日完成自动补水阀和稳压泵调试，4月13日完成进水管调整，4月15日完成安装减压阀，已解决噪音问题。	已办结	无
下达责令整改通知书，要求拆除违建厕所。4月11日复查，4个完成拆除，至4月12日，全部拆除完毕，臭味问题已解决。	已办结	无
对违法行为进行立案查处，并责令立即停止生产，拆除简易烤烟；要求尽快完善环保手续，手续未完善前，不得恢复生产。	未办结	无
1.厂房周边内积水，通过泵站抽排进厂内大沟截污管；2.前期厂房改造有施工噪声，现厂房已改造完成，4月11日对厂界噪声监测，结果显示厂界噪声达标。	已办结	无
该垃圾中转站属基础设施工程，建设符合规划布点要求，由于该项目还未投入使用，将督促建设方尽快优化设计，完善有关手续后依法依规开展后续工作。	已办结	无
1.针对该公司粉尘外溢情况，颗粒物超标，违法排放污水等环境违法行为予以立案查处；2.要求该公司按照整改方案进行整改，未完成整改验收不予复产。	未办结	无
已责令立即完善场区砂石料堆场防尘措施，经4月11日复查，已完成整改。	已办结	无
无	已办结	无
1.委托云南鼎恒环保科技有限公司于4月10日对该厂进行废气监测，检测结果未超标；2.已调整打叶复烤时间，减少复烤车间的产量；3.卷烟厂已跟批打叶复烤车间的技术方案。	已办结	无
1.对有营业执照收购点进行劝导，对未持有营业执照的进行取缔；2.提醒收购点禁止从事切割加工等易产生扬尘的经营活动，禁止在收购点街道冲洗回收废品，不得产生废水；3.禁止收购点违法占道经营，13日复查，已关门歇业。	已办结	无

1.督促当事人限期（10日内）将20000元未交罚款缴清；2.责令当事人在4月30日前对破坏的土地进行治理，恢复土地原种植条件，待设施农用地备案手续办理完成后，再行建设养殖场；3.根据整改实际，对当事人作出如下整改要求：一是使用挖掘机对开采面（土坡面）进行清理，形成土台坡面并对原耕地进行场地平整；二是外运土方对清理后土坡面及平整后场地进行覆盖，厚度要求50-60cm，满足植被生长条件；三是覆土层覆盖完成并平整到位后栽上树苗或撒草籽，截至目前，已完成坡面分台、危石清理、场地平整工作，正在进行覆土覆盖。	阶段性办结	无
1.针对“宜春市落水镇山丁口采石厂之前堆料场上方的林地中修建道路，有损森林资源的行为”，市林业和草原局已于2021年4月6日依法对当事人作出了行政处罚；2.督促宜春市落水镇山丁口采石厂要抓紧办理相关证照手续，在证照手续齐全之前禁止生产；3.要求落水镇人民政府、落水村村委会加强与村民沟通，掌握周边住户的相关诉求，及早妥善解决与周边住户的矛盾纠纷。	已办结	无
1.进一步加强管理，督促企业依法生产，规范管理，要求该企业在未取得采矿权的情况下，不得在限矿区范围内进行采矿；2.加大生态修复，督促企业于2021年4月30日前恢复植被。	已办结	无
1.石材加工厂已全部停产整改，并配套一是企业破碎、磨削、抛光、排屑加工等作业在封闭式车间内进行并安装吸尘设施进行粉尘处理；厂区设置废水沉淀池；二是企业设置石材废水等固体废物暂存点，实施防渗覆盖等措施；三是设置堆放点，厂区外周边道路两侧不允许堆放石材成品、半成品和废渣废料；四是厂区“场内地面”区连接道路硬化；五是厂区“场内固体废物”区设置防渗设施，能环境建在厂区内，生产废水循环利用，不外排；石材加工厂待整改完毕，消除污染后方可恢复生产。	阶段性办结	无
1.停止产生少量粉尘无组织排放的切割操作，氧化切割设备需建成配套的污染治理设施后方可投入使用；2.拆除新增的氧化切割设备；4月12日，执法人员到现场开展了后督察，企业已自行拆除了氧化切割设备。	已办结	无
越界采砂行为已制止，已对麻坡河何坑段涉越界采砂的水德瑞龙建材有限公司、永德县昌德砂业有限公司进行立案调查，发出《违法行为通知书》，目前，调查取证工作正在有序推进，并开展麻坡河何坑段越界采砂专项整治工作。	阶段性办结	无
无	已办结	无
1.迅速限期彻底消除厂区下水道及周边的环境污染隐患，第一时间对厂区及固废堆存场所进行围挡和警戒管控；已封厂厂下水道外排口；已对厂区内安全风险隐患进行全面排查，对存在安全隐患的企业下达限期整改通知书，督促企业落实主体责任限期进行整改；4月16日，是樟市的调查人员，明确厂区内企业主体责任；2.对厂区开展环境监测；3.为防边污染物外排，对沉沙井外排口进行了封球；4.按照环保固体废物管理规范对固体废物进行处置；5.开展厂区环境整改，督促厂区内存在安全隐患的企业限期消除环境安全风险隐患；6.专项核查整改工作加快推进该事项核查整改工作；7.已向是樟市公安局移送关于“是樟市医药园云是樟药业有限公司”涉毒非法储存危险废物线索。	未办结	无
针对该别墅建设花园围墙2米、长的16.3米的砖砌墙体属于违建的问题，已向业主下达《是樟市城市管理综合行政执法局责令改正违法建设行为通知书》，要求当事人限期拆除擅自建设的实体围墙，经核实目前已经拆除，该事项已办结。	已办结	无
1.已下发《责令当场改正通知书》，要求3户经营户对污水直排问题进行整改，并由是樟高新区综合行政执法局派出专人对整改情况进行监督；2.对该片区排污管网实施改造，彻底解决雨污混排、雨污不分问题；3.雨水向内拉圾和淤泥清理工作已完成，沟内臭味明显减轻；3户经营户的雨污分流改造工作正在推进，该片区市政污水管网改造工作已经开始进行管道开挖；4.至4月15日，该片区涉及的3户经营户产生的污水已通过管道接入市政污水管网，所涉及的长约100m的雨水向内拉圾、淤泥已全面清理，雨水均已加盖盖板，该段雨水向雨水排入产生的臭味已经得到完全消除。	已办结	无
下发责令改正通知书，责令其定期清洗油烟净化器，做好清洗油烟净化器台账。	已办结	无
1.立行立改，目前已完成整改；2.责成商户加强对员工的管理和培训，提升环保意识，杜绝污水直接排放；3.蒙自市水利向镇委对军民渠开展河道治理，争取截污工程早日竣工验收。	已办结	无
1.依据《大气污染防治法》第108条对该厂扬尘问题进行处罚；2.督促该厂开展扬尘治理。	未办结	无
2019年5月24日，石屏县自然资源局按照行政处罚程序对当事人的违法行为立案调查，《行政处罚决定书》作出行政处罚；1.立即停止无证开采土石的违法行为，并对开采区域进行恢复治理；2.处罚款人民币45000元整，罚款已于2020年7月30日缴纳；目前，正督促当事人按照要求于2021年4月21日前对破坏区域进行恢复治理；2021年4月13日，经自然资源局执法监察大队工作人员到现场查看，现场取土坑已平整完成，等待种树。	阶段性办结	无
针对存在的问题，文山州政府制定了整改方案，成立了整改工作小组，明确了整改措施及时限；目前，针对理塘存在未采取有效措施防止排放恶臭气体环境问题，已立案调查；责令企业立即采取覆土、加强除臭剂喷洒频次措施，减小刺鼻气味对周边村民的影响，已完成覆土区域4000平方米工作，实施6次除臭剂喷洒除臭；按照新建污水处理设施，已完成涉液应急处置场地基础建设和设备采购。	阶段性办结	无
2021年4月11日，承包人已完成对南水渠修建的50平方米台网进行了拆除；已责成麻栗县水务局4月30日前与承包人终止水渠承包合同。	阶段性办结	无

第 肆 章 2021年4月19日

处理和整改情况	是否办结	责任人员处理情况
对广南瑞峰矿业有限公司尾矿库、雷吉小河上、下除三个监测点分别采水样进行检测，水质监测结果为：所监测水样的 29项监测因子均达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）的Ⅲ类水标准。	已办结	无
勐腊县人民政府及时召开专题会议，安排县相关职能部门加强监督检查，严格落实生态环境保护的相关政策要求，严把项目环境准入关，若项目不符合环评要求，坚决不予实施，督促企业在手续不完备之前禁止开工建设。	已办结	无

<p>1.对落入河道内的部分料、弃渣进行清理，对跨河临时办公用房拆除。同时，对整改责任范围的河道边线进行了加固和藤藤草杆并加盖透网，截止2021年4月15日河道清理和恢复整改工作已基本完成；2.编制防洪影响评价报告，预计2021年5月10日完成。</p>	<p>未办结</p>	<p>洱源县水务局已于2021年4月14日对康源世建纪源建材有限公司下达行政处罚决定书，并处罚金人民币贰万元整（¥20000元）。</p>
<p>督促某某加快整改，整改费用由其自行承担。某某自行对砂石料堆场所堆放的砂石料进行清理，清除销售方回填土方，恢复土地耕地用途，并清除被占现状土地土方，恢复耕地范围。对某某被占耕地的行为进行了立案调查。</p>	<p>已办结</p>	<p>无</p>
<p>针对该户房前院内卫生状况较差的问题，责令其对院内外环境卫生进行全面清理并长期保持，同时限期处理粪污，做好地地消毒。大理州各相关部门再次进行现场复查时，该户已对院内外环境卫生进行清理，对化粪池进行清淤，将粪、鸭统一集中至粪舍内饲养。对周边环境卫生进行清理。</p>	<p>已办结</p>	<p>无</p>
<p>1.依法处理违法用地相关问题。龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂建设项目符合土规，但未办理土地权属手续，属违法占地行为。2021年6月上旬前由大理市对龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.快速查处完善违法占用林地问题。针对荷花一点红农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地1.661亩并采伐林木蓄积3.745立方米问题，由大理市林草局依法进行查处。目前，已对违法占用林地行为处罚款11080元，对违法采伐林木行为处罚款7759.29元，并责令于2021年6月9日前恢复植被。其中，施工道路、堆放材料等临时占用林地1.358亩区域植被恢复工作已展开，已种植塔150株，塔前林下铺设草帘700平方米；建筑物违法占用林地0.303亩问题，将按照办理征占用林地审批手续相关要求（公益性民生项目在案件依法查处后可以申请补办占用林地手续），及时按程序申请完善林地手续。3.及时追究相关责任。对州市两级相关部门履职情况开展纪律检查，对工作中出现失职失责的按程序开展立案调查，根据调查情况严肃追究责任。</p>	<p>未办结</p>	<p>无</p>
<p>1.依法处理违法用地相关问题。龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂建设项目符合土规，但未办理土地权属手续，属违法占地行为。2021年6月上旬前由大理市对龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.快速查处完善违法占用林地问题。针对荷花一点红农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地1.661亩并采伐林木蓄积3.745立方米问题，由大理市林草局依法进行查处。目前，已对违法占用林地行为处罚款11080元，对违法采伐林木行为处罚款7759.29元，并责令于2021年6月9日前恢复植被。其中，施工道路、堆放材料等临时占用林地1.358亩区域植被恢复工作已展开，已种植塔150株，塔前林下铺设草帘700平方米；建筑物违法占用林地0.303亩问题，将按照办理征占用林地审批手续相关要求（公益性民生项目在案件依法查处后可以申请补办占用林地手续），及时按程序申请完善林地手续。3.及时追究相关责任。对州市两级相关部门履职情况开展纪律检查，对工作中出现失职失责的按程序开展立案调查，根据调查情况严肃追究责任。</p>	<p>未办结</p>	<p>无</p>
<p>进一步做好80米生态红线管理，切实保护洱湖生态环境安全。</p>	<p>已办结</p>	<p>无</p>







